

Badesee Nethen – Beach Club

DENI_PR_TK25_2714_04

Lage der Badestelle, Erreichbarkeit:

Der Badesee befindet sich in der Gemeinde Rastede, Ortsteil Nethen „am Hirtenweg“

Daten zum Badesee Nethen:

Größe : ca. : 582000 m²

Mittlere Tiefe: ca. 15 m

Größte Tiefe: ca. 35 m

See ohne Zuflüsse, entstanden durch Sandabbau seit 1945


Infrastruktur:

Betreiber: Beach Club Nethen GmbH & Co.KG,
Bekhauser Esch 170,
26180 Rastede, Tel: 04402-696250

Eintrittsgeld:	ja
Toiletten:	ja
Duschen:	ja
Kioskbetrieb:	ja
Parkplätze:	ja
Nichtschwimmerbereich:	nein
Liegewiese:	ja
FKK- Bereich:	nein
Wasserskianlage:	ja
DLRG-Überwachung:	zeitweise

Zugang zum Wasser über Sandstrand

Länge des Badestelle: über das gesamte Ufer verteilt



© 2011 Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung
Niedersachsen (LGLN)

<http://www.lain.niedersachsen.de>



Bild Gesundheitsamt

Sonstige Freizeitnutzung des Gewässers:	Wasserski
angrenzende Nutzung:	Der See befindet sich im ländlichen Bereich. In unmittelbarer Nähe befinden sich Baumschulen und landwirtschaftlich genutzte Felder.
Nährstoffeintrag/mikrobiologische Belastungen:	Der See ist nährstoffarm, ohne Zuflüsse. Belastungsfaktoren liegen nicht vor
Algenwachstum: Zerkarien:	Es wurde bisher kein Wachstum von Algen festgestellt (nährstoffarm). Ebenso gab es bisher keinen Nachweis von Zerkarien.
Anzahl der Proben pro Jahr:	Von Mitte Mai bis Ende August werden 14-tägig Wasserproben gezogen. Dabei werden folgende Parameter erfasst: E. Coli, Enterokokken, ph-Wert, Sichttiefe, Wassertemperatur Wöchentlich finden Sichtkontrollen statt.
Veröffentlichung der Probenergebnisse:	http://www.badegewaesseratlas.niedersachsen.de/
Grenzwertüberschreitungen in den letzten 4 Jahren:	keine
Weitere Informationen:	http://www.nlga.niedersachsen.de (Ergebnisse der Wasserproben) http://www.rastede.de/ http://www.beachclub-nethen.de/
Verantwortlich für das Kurzprofil:	Gesundheitsamt Landkreis Ammerland, Lange Straße 36, 26655 Westerstede, Tel: 04488-565300, gesundheitsamt@ammerland.de , http://www.ammerland.de/

Stand: 04.2024

Erläuterung nach Badegewässerverordnung:

Einstufung der Badestelle aus den letzten 3 Jahren:

	E. coli (MPN/100 ml)	Enterokokken (KBE/100 ml)
einwandfrei	kleiner 100	kleiner 100
nicht zu beanstanden	kleiner 200	kleiner 200
deutliche Belastung	über 200	über 200
Grenzwertüberschreitung	1800	700



Ausgezeichnete
Badegewässerqualität

- ★ ★ ★ ausgezeichnet
- ★ ★ gut
- ★ ausreichend
- mangelhaft