

## Elbestrandbad Cuxhaven-Altenbruch



**Lage** Der Ort liegt ungefähr einen Kilometer vor dem Elbdeich und etwa 6 km südöstlich von Cuxhaven im Landkreis Cuxhaven.

### Angaben zum Strand

In Altenbruch kann man vom Schiff aus den Schiffen zuwinken, die ca. 300 m lange Promenade lädt geradezu zum Ship-Spotting ein und hat selbst die Form eines Schiffes. Der Schiffsbug im Osten und das Schiffsheck im Westen geben eine äußere Begrenzung, dienen jedoch gleichzeitig als Aussichtsterrasse und Sitzgelegenheit. Dazwischen gibt es viel Platz zum Entspannen, Spazierengehen und Spielen. Eine neue DLRG-Station mit Bootscontainer für das Rettungsboot und Versorgungseinrichtungen für den Notfall bieten während der Hauptferienzeit Sicherheit für die Gäste und sind barrierefrei zu erreichen.

### Erreichbarkeit des Gewässers

Vom Autobahnkreisel etwa 2,5 km bis zum Ortskern Altenbruch und dann 2 km zum Deich. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln gelangt man mit der Buslinie 1003 vom Bahnhof Cuxhaven bis in den Ortskern.

### Landnutzung

Direkt vor dem Deich liegt ein Campingplatz. Links und rechts davon in ländlicher Prägung Weiden und Äcker.

## Charakterisierung des Nährstoffeintrags in das Gewässer

Ca. 800 m westlich der Badestelle mündet der Altenbrucher Kanal in das Altenbrucher Hafenbecken. Der Altenbrucher Kanal sammelt das Oberflächenwasser aus den Ortsteilen Altenbruch, Lüdingworth, Köstersweg sowie die Entwässerung der ca. 450 Kleinkläranlagen, die jährlich durch die Untere Wasserbehörde überwacht werden. Ackerbau und Viehzucht werden auf 80 % der Flächen betrieben. Es konnte keine Verschmutzungsgefahr festgestellt werden.

## Bewertung der Gefahr der Massenvermehrung von Cyanobakterien

Massenentwicklungen an Blaualgen wurden in den zurückliegenden vier Jahren nicht beobachtet, daher wird das Potential für eine Massenvermehrung aktuell als gering eingeschätzt.

## Bewertung der Gefahr der Massenvermehrung von Makroalgen und/oder Phytoplankton

Ein Massenvorkommen an Makroalgen oder Phytoplankton wurde in den zurückliegenden vier Jahren nicht beobachtet, daher wird das Potential für eine Massenvermehrung aktuell als gering eingeschätzt.

## Bewertung des Gewässers

Es liegen Einleitungen im größeren Umkreis der Badestelle vor, die die Badegewässerqualität evtl. beeinflussen können. Das Verschmutzungspotenzial wird als gering bewertet.

## Bewertung der Badewasserqualität




Das Gesundheitsamt als zuständige Behörde führt regelmäßige Untersuchungen des Badegewässers an der Badestelle durch. Vor Saisonbeginn wird die erste Badegewässerprobe genommen. Während der Badesaison vom 15. Mai bis 15. September wird gemäß gesetzlichen Vorgaben beprobt.

Das Wasser wird auf die Indikatorbakterien Escherichia coli und intestinale Enterokokken untersucht. Außerdem wird die elektrische

Leitfähigkeit, pH-Wert, Temperatur und Transparenz überprüft, sowie eine Sichtkontrolle durchgeführt.

Die Bewertung des Badegewässers wird jährlich nach Badesaisonende, incl. der drei vorangegangenen Saisons, aktualisiert.

### Lage- Übersichtskarte des Badegewässers



Überwachungsstelle

#### Ansprechpartner:

Landkreis Cuxhaven

Gesundheitsamt

Vincent-Lübeck-Str. 2

27474 Cuxhaven

Tel.: 04721/66-26 00

Fax:04721/66-270563

[gesundheitsamt@landkreis-cuxhaven.de](mailto:gesundheitsamt@landkreis-cuxhaven.de)

#### Link:

Landkreis Cuxhaven

[www.landkreis-cuxhaven.de](http://www.landkreis-cuxhaven.de)

Niedersächsisches  
Landesgesundheitsamt  
[www.nlga.niedersachsen.de](http://www.nlga.niedersachsen.de)

**Erstellungsdatum/Aktualisierung**

**24.02.2023**