

## Heeder See



### Lage

Der Heeder See liegt in südwestlicher Richtung von Heede ca. 2 km vom Ortskern entfernt. Der Badesee ist ein künstlich erzeugter Badesee. Er entstand durch die Sandentnahme für den Bau der Bundesautobahn A 31. Die Beschaffenheit des Ufers ist sandig. Der Strandbereich ist flach ablaufend und ca. 1 km lang. Im südlichen Bereich befindet sich eine moderne Wasserskianlage mit einer Umlauflänge von ca. 960 Metern. Der See enthält Süßwasser, hat keine Zuflüsse, sondern ist grundwasserdurchflossen. Die Seenfläche beträgt ca. 123.000 m<sup>2</sup>.

### Angaben zur Badestelle

Die ca. 1000 m lange Badestelle befindet sich an der nördlichen Seite des Heeder Sees und lädt zum Entspannen und Baden ein. Im Sommer hat man in der Badesaison die Möglichkeit beim Kiosk am See oder auf dem Gelände der Wasserskianlage Kleinigkeiten wie Eis, Getränke, etc. zu erwerben. Toiletten sind vorhanden. Der gesamte See ist eingezäunt und zum gebührenpflichtigen Parkplatz hin offen.

### Erreichbarkeit des Gewässers

Der Heeder See liegt an der B 401 und ist auch über die A 31 Autobahnabfahrt Dörpen zu erreichen. Danach gelangt man über

die B 401 zur Kreuzung B401 Dersumerstraße und von dort über die Straße Am Hassel und Hermann Abels Straße zum See.

#### Landnutzung

Die Umgebung des Heeder Sees ist ländlich. In der näheren Umgebung befinden sich zwei Ferienhausgebiete und ein moderner Campingplatz. Östlich erstrecken sich Ackerland und landwirtschaftlich genutzte Flächen.

#### Charakterisierung Des Nährstoffeintrages in das Gewässer

Es liegen keine Einleitungen oder Nutzungen vor, die eine hygienische Beeinträchtigung der Badegewässerqualität befürchten lassen würden. Das Verschmutzungspotential wird als gering bewertet

#### Auftreten von Blaualgen

Massenentwicklung an Cyanobakterien (Blaualgen) im See wurden in den letzten fünf Jahren nicht beobachtet daher wird das Potential für eine Massenvermehrung als gering eingeschätzt.

#### Entwicklung sonstiger Algen

Ein Massenvorkommen an Makroalgen oder Phytoplankton wurde in den zurückliegenden vier Jahren nicht beobachtet, daher wird das Potential für eine Massenvermehrung aktuell als gering eingeschätzt

#### Bewertung des Gewässers

In den letzten vier Jahren der Bewertung gab es keine Grenzwertüberschreitungen.

#### Bewertung der Badewasserqualität

Die Abteilung Infektionsschutz und Umweltmedizin des Fachbereiches Gesundheit

**Ausgezeichnet**  
Badegewässerqualität



★ ★ ★	ausgezeichnet
★ ★	gut
★	ausreichend
—	mangelhaft

Die Abteilung Infektionsschutz und Umweltmedizin des Fachbereiches Gesundheit als zuständige Behörde führt

regelmäßige Untersuchungen des Badegewässers an der Badestelle durch. Vor Saisonbeginn wird die erste Badegewässerprobe genommen. Während der Badesaison vom 15. Mai bis 15. September wird gemäß gesetzlichen Vorgaben beprobt. Das Wasser wird auf Indikatorbakterien (Escherichia coli und intestinale Enterokokken) untersucht. Des Weiteren wird die elektrische Leitfähigkeit, pH-Wert, Temperatur und Sichttiefe überprüft.

### Lage des Badegewässers



● = Überwachungsstelle

**Ansprechpartner** Landkreis Emsland  
Fachbereich Gesundheit  
Ordnung 1  
49716 Meppen  
Tel.: 05931-442201  
Fax: 05931-443373  
[infektionsschutz@emsland.de](mailto:infektionsschutz@emsland.de)

**Angabe von Links** <http://www.badegewaesser.nlga.niedersachsen.de>

**Erstellungsdatum/  
Aktualisierung** 06.05.2019